

Приложение
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
Дата обследования «30» октября 2017г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»

456550, Челябинская область. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27б

№ п/п	Структурнофункциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию	- Отсутствует контрастная и тактильная направляющая на путях движения. - Отсутствие парковки для транспорта инвалидов - Не заасфальтирована поверхность	нет	- Нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях движения. - Организация парковки для транспорта инвалидов - Заасфальтировать поверхность	ДУпп -К ДУпп -О-н ДУ -О-в ВНД -С-п ДУпп -С-ч ДУ -Г-п ДУ -Г-ч ДП -У	ДУпп -К ДУпп - О-н ДУ -О-в ДУпп -С- п ДУпп -С- ч ДУпп -Г- п ДУпп -Г- ч ДП -У	ДЧ -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У

2.	Вход в здание - Установлен пандус с поручнями - Входная дверь шириной в просвете 120 см - Дверь из тамбура в пути движения стеклянная шириной в просвете 120 см - Наклеена контрастная маркировка на прозрачное дверное полотно - Организована ситуационная помощь	- Отсутствие контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема - Отсутствие контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа - Отсутствие обозначения перепада высоты (5 см) в тамбуре - Отсутствие козырька на пандусе - Отсутствие информации об ОСИ - Отсутствие поручней на крыльце	- Нанесение контрастной полосы перед ступенью крыльца за 0,8 м до подъема - Нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,6 м до входа - Обозначение перепада высоты (5 см) в тамбуре	- Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. - Установка козырька на пандусе - Установка поручней на крыльце	ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в ДУпп -С-п ДУпп -С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -У	ДУпп -К ДУппОн ДУпп - О-в ДУпп -С- п ДУпп -С- ч ДУпп -Г- п ДУпп -Г- ч ДП -У	ДП -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У
3.	Пути движения внутри здания	- Не организовано размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям - Отсутствие визуального и акустического оповещения - Отсутствие визуальной и тактильной направляющих на полу - Наличие перепада высоты 20 см - Не обеспечен допуск собаки-проводника на объект, не организовано для нее место ожидания	- Нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу	- Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям - Установка сигнализации визуального и акустического оповещения - Приобретение съемного пандуса - Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, организация для нее место ожидания	ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в ДУпп-С-п ДУпп -С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -У	ДУпп -К ДУпп - О-н ДЧ -О-в ДУпп-С- п ДУпп - С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У	ДЧ -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У

4.	Зоны целевого назначения здания -Размещена информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом (приемная) - Кабинетная форма обслуживания, приспособлен для инвалидов	-Отсутствие рельефной полосы за 0,6 м перед дверью - Ширина дверного проема не соответствует нормативу 80 см - Отсутствие знака доступности помещения	- Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ	- Нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью	ДУпп -К ДУпп -О-н ДУпп -О-в ДУ-пп-С-п ДУ-пп -С-ч ДУпп -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -У	ДУпп -К ДЧ-О-н ДЧ-О-в ДУ-пп-С-п ДУ-пп -С-ч ДУ-пп -Г-п ДП -Г-п ДУпп -Г-ч ДП -У	ДЧ -К ДЧ -О-н ДЧ -О-в ДЧ -С-п ДЧ -С-ч ДЧ -Г-п ДП -Г-ч ДП -У
5.	Санитарно-гигиенические помещения :	- Ширина дверного проема не соответствует нормативу 80 см - Отсутствует информация о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом - Отсутствует кнопка вызова персонала - Отсутствие поручней у раковины и унитаза - Отсутствие крепления для костылей и тростей	- Согласование отклонения от норматива ширины дверного проема с ООИ - Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 см с дублированием рельефным шрифтом	- Установка кнопки вызова персонала - Установка поручней у раковины и унитаза - Оборудовать крепления для костылей и тростей	ВНД -К ДУ-пп-О-н ДУ-пп-О-в ДУ-пп-С-п ДУ-пп -С-ч ДУ -Г-п ДУ -Г-ч ДП -У	ВНД -К ДУ-пп-О-н ДУ-пп-О-в ДУ-пп-С-п ДУ-пп-С-ч ДУ-пп-Г-п ДУ-пп-Г-ч ДП -У	ДУ -К ДЧ-О-н ДЧ О-в ДЧ-С-п ДЧ-С-ч ДП -Г-п ДП -Г-ч ДП -У

6.	Система информации на объекте - Сайт организации адаптирован с учетом особенностей восприятия	- Отсутствие комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта	Нет.	- Организация размещения комплексной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта - Развитие сайта организации, отражение на нем состояния доступности	ДУпп -К ДУпп-О-н ДЧ -О-в ДУпп-С-п ДУ -С-ч ДЧпп -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У	ДУпп -К ДУпп-О-н ДЧ -О-в ДУпп-С-п ДУ -С-ч ДЧпп -Г-п ДЧ -Г-ч ДП -У	ДЧ -К ДЧ-О-н ДП-О-в ДЧ-С-п ДЧ -С-ч ДУ -Г-п ДУ-Г-ч ДП -У
7.	Пути движения к объекту от остановки - ближайшая остановка общественного транспорта «Автовокзал», -наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м -время движения (пеш.)-5мин	- Отсутствие информации на пути следования к объекту		Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта	ДУим-К ДУим-О-н ДУим -О-в ДУим-С-п ДУим-С-ч ДУим -Г-п ДУим -Г-ч ДУим -У	ДУим -К ДУим -О-н ДУим -О-в ДУим -С-п ДУим -С-ч ДУим -Г-п ДУим -Г-ч ДУим -У	ДУ -К ДУ-О-н ДЧ О-в ДУ-С-п ДУ-С-ч ДЧ -Г-п ДЧ -Г-ч ДЧ -У

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУ	ДУ	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП

- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Комиссия, проводившая обследование

Председатель: _____ И.В. Первухина - директор

Члены комиссии:

_____ Н.В. Губина - заведующая хозяйством

_____ Г.Д. Курасова - педагог-психолог